



Becherhalter

Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse (mm)	Ausstattung
17760	Becherhalter 2-er	89 & 103	Lochstanzung 2-er

Material / Zusammensetzung

Wellpappe, B-Welle

50er-Bündel

Lagerung

Lagertemperatur: Raumtemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit: trocken

Reklamationen

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Erstellt durch: STOL Datum: 06.11.2017	Freigegeben durch: MEI Andreas Meier (Leiter Einkauf) 	Version : 1 Ersetzt Version:
---	---	---

Pacovis AG
 Grabenmattenstrasse 19
 CH-5608 Stetten
 Tel. +41 (0)56 485 93 93
 Fax. +41 (0)56 485 93 00
www.pacovis.ch

Pacovis Österreich GmbH & Co KG
 Czeija-Nissl-Gasse 11
 AT-1210 Wien
 Tel. +43 (1) 270 16 20
 Fax +43 (1) 270 79 07
www.pacovis.at

Pacovis Deutschland GmbH
 Kappishäuser Strasse 74
 DE- 72581 Dettingen
 Tel. +49 (0)7123 38004 - 0
 Fax +49 (0)7123 38004 - 29
www.pacovis.de